

ラインC 東部道路～荒浜

X: 荒浜漁協からの距離 h: 浸水深(津波痕跡高)



C1地点($X \doteq 3.5\text{km}, h \doteq 0.22\text{ m}$)



東部道路陸橋下



水位は小さいが、東部道路で
津波が止まる

C2地点($X \doteq 2.3\text{km}, h \doteq 1.1\text{ m}$)



道路上の水位約1.1m




道路脇の田圃約-1.0m低い
車や家屋の残骸多数

C3地点($X \doteq 1.7\text{km}, h \doteq 2.0\text{ m}$)



家屋1階全壊 敷地
が幾分高い



この地点より沿岸部へは許可
必要

C4地点($X \doteq 0.75\text{km}$, $h > 3.0\text{ m}$)



県道10号線より海岸
方向を望む



荒浜小学校 3階のベランダに
衝突跡有 正面が海岸方向
($X \doteq 0.5\text{km}$)

C5地点($X \doteq 0\text{km}, h = ?\text{ m}$)



荒浜漁協跡 土台のみ



周辺家屋ほとんど流失 松林
わずかに残る